

АКТ

дефектации оборудования (системы)

г. Тамбов

от «23» января 2023г.

Фактический адрес и наименование объекта: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская/М.Горького, д. 104/14, «Аппарат управления».

Наименование системы, гарантийная/не гарантийная: комплексная система безопасности (охранно-тревожная, охранно-пожарная, система видеонаблюдения).

(не нужно зачеркнуть)

Представители заказчика: специалист по режиму и охране отдела по безопасности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Доровских В. А.

В результате осмотра выявлено: шлейфы, извещатели, оповещатели, приемо-контрольные приборы, блоки питания охранно-пожарной и охранно-тревожной сигнализаций находятся в неудовлетворительном состоянии (обрывы, нарушена изоляция, электрические параметры находятся в недопустимых пределах, следы износа корпусов), аккумуляторные батареи выработали свой ресурс и не обеспечивают надежным резервным электропитанием оборудование.

Система видеонаблюдения физически и морально устарела. Вследствие этого не обеспечиваются качественное изображения отснятого материала и длительность его хранения в запоминающем устройстве.

Выполненные работы: восстановить работоспособность комплексной системы безопасности в объеме текущим ремонтом не представляется возможным.

Заключение: необходимо проведение капитального ремонта комплексной системы безопасности с полной заменой шлейфов сигнализации, приборов и извещателей, камер видеонаблюдения.

Представитель исполнителя:


Техник ПЦО ООО ЧОО «Каскад»



И. А. Макеев

Представитель заказчика:

Специалист по режиму и охране
отдела по безопасности ПАО
«ТЭСК»

 В. А. Доровских